

Protocolo do processo	2025121607012		
Objeto:	PLANILHA DE ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.		
Justificativa para as manutenções que ocorreram			
Unidade	Valor	Justificativa	Peso %
Almoxarifado Central	R\$ 262.251,10	O PRESENTE LOCAL APRESENTA PROBLEMAS PATOLOGICOS, EM ESTADO CRÍTICO, COMO CERAMICAS DETERIORADAS, PAREDES DANIFICADAS EM VIRTUDE DE INFILTRAÇÕES ASSIM COMO O FORRO E A COBERTURA AMBOS DETERIORADOS EM RAZÃO DE VAZAMENTOS ORIUNDOS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	5,93%
CAPS I	R\$ 552.626,01	O LOCAL APRESENTA PROBLEMAS RELATIVOS À AGUAS PLUVIAIS NA QUAL A MESMA, QUANDO PRESENTE, OCASIONA VAZAMENTOS NO AMBIENTE INTERNO ASSIM COMO ENCHARCAMENTO DAS PAREDES E TETO E CONSEQUENTEMENTE MANCHAS E INFILTRAÇÕES	12,49%
CZZ	R\$ 564.214,31	O LOCAL APRESENTA RACHADURAS EM ESQUADRIAS PRESENTE EM UM DOS SEUS COMPARTIMENTOS	12,76%
CEO	R\$ 502.031,13	O LOCAL APRESENTA PROBLEMAS DE INFILTRAÇÕES, BEM VISIVEIS, EM PAREDES E NA COBERTURA, ASSIM COMO PARTES DO FORRO DETERIORADAS	11,35%
CER	R\$ 831.794,80	O LOCAL APRESENTA O MURO, EM PARTE, TOMBADO ALÉM DE PROBLEMAS RECORRENTES DE INFILTRAÇÃO	18,81%
Clinica da Mulher	R\$ 446.728,99	O LOCAL APRESENTA PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA COBERTURA DE MODO QUE OS MESMOS VENHAM OCASIONAR VAZAMENTOS INTERNOS	10,10%
SAMU	R\$ 312.251,06	O PRESENTE LOCAL APRESENTA PROBLEMAS PATOLOGICOS, EM ESTADO CRÍTICO, COMO CERAMICAS DETERIORADAS, PAREDES DANIFICADAS EM VIRTUDE DE INFILTRAÇÕES ASSIM COMO O FORRO E A COBERTURA AMBOS DETERIORADOS EM RAZÃO DE VAZAMENTOS ORIUNDOS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	7,06%
SEDE	R\$ 310.317,66	O PRESENTE LOCAL APRESENTA PROBLEMAS PATOLOGICOS RELATIVOS A INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM MANCHAS PRESENTES EM FORRO, PAREDES E DETERIORAÇÃO DOS MESMOS	7,02%
UBS - Bela Vista	R\$ 245.771,66	O PRESENTE LOCAL APRESENTA PROBLEMAS PATOLOGICOS RELATIVOS A INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM MANCHAS PRESENTES EM FORRO, PAREDES E DETERIORAÇÃO DOS MESMOS. ESQUADRIAS PRECISAM SEREM SUBSTITUIDAS.	5,56%
UBS - Buritis	R\$ 149.284,05	A PRESENTE UNIDADE NECESSITA DE REPAROS E MANUTENÇÕES COTIDIANAS COMO A TROCA DE LAMPADAS AS QUAIS APRESENTAM UMA FREQUENCIA ELEVADA DE PROBLEMAS ASSIM COMO TORNEIRAS, TRINCOS E MAÇANETAS EM PORTAS, PORTÕES	3,38%
UBS - Casego	R\$ 245.771,66	A UNIDADE APRESENTA PROBLEMAS RELATIVOS ÀS AGUAS PLUVIAIS NA QUAL AS MESMAS ESCORREM POR PAREDES, ABERTURAS NO FORRO PVC, ALÉM DO ALTO VOLUME DE UMIDADE PRESENTE NA ALVENARIA	5,56%
Valor total	R\$ 4.423.042,43		100,00%

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 303110-D/TO